

1^{ère} étape : déterminer si m résulte d'une mesure directe avec un instrument ou d'une mesure indirecte faisant intervenir plusieurs variables ($m_1, m_2, m_3 \dots$). Dans ce dernier cas déterminer la relation mathématique entre m et les variables $m_1, m_2, m_3 \dots$.

2^{ème} étape : rechercher les sources d'erreurs (à l'aide des 5 M) et déterminer les incertitudes pour chaque variable.

- **Incertitudes de répétabilité**
 - on réalise l'étude en répétabilité avec n mesure on a l'incertitude sur la moyenne : $u(\overline{m_1})_{\text{rép}} = \frac{Sx}{\sqrt{n}}$;
 - l'étude a déjà été faite Sx est connue, si on fait 1 mesure : $u(m_1)_{\text{rép}} = Sx$ si on fait p mesure $u(\overline{m_1}_{p \text{ mesure}})_{\text{rép}} = \frac{Sx}{\sqrt{p}}$;
- **Incertitude liée à l'instrument $u_{\text{inst}}(m_1)$:** il faut choisir parmi les 3 relations ci-dessous, **qui doivent être connues**

Appareil analogique	Appareil numérique	Pièce de verrerie ou résistor (tolérance donnée)
$u_{\text{inst}} = \frac{\frac{1}{2} \text{ graduation}}{\sqrt{3}}$	$u_{\text{inst}} = \frac{\text{précision}}{\sqrt{3}}$	$u_{\text{inst}} = \frac{\text{tolérance}}{\sqrt{3}}$

La précision a pour expression $x\%L+yD$ soit $\frac{x \times L}{100} + y \times D$ avec L l'indication de l'écran (lecture) D (ou d, UR, digit) c'est l'écart entre 2 indications consécutives exemple on lit 12,052 la valeur suivante est 12,053 donc D = 0,001.

- Il peut exister d'autres incertitudes : de pureté, de linéarité, d'étalon etc.
- On cherche à négliger les incertitudes dont l'erreur associée, a un poids trop faible.
 - Si $\frac{u_{\text{max}}}{u_{\text{min}}} > 10$ alors u_{min} est négligée.
 - Pour les appareils de mesure numériques (voltmètre ampèremètre etc.) $u_{\text{rép}}$ est négligée on ne garde que u_{inst} .
- **Incertitude composée** pour chaque variable : $u_c(m_1) = \sqrt{u_{\text{rép}}^2(m_1) + u_{\text{inst}}^2(m_1) + u_{\text{pur}}^2(m_1) + \dots}$

On refait ce travail pour chaque variable

3^{ème} étape : si la mesure est indirecte on calcul l'incertitude composée du mesurande m.

- Si $m = m_1 + m_2 + m_3 + \dots$ alors $u_c(m) = \sqrt{u_c^2(m_1) + u_c^2(m_2) + u_c^2(m_3) + \dots}$
- Si $m = \frac{m_1}{m_2 \times m_3}$ alors $\frac{u_c(m)}{m} = \sqrt{\left(\frac{u_c(m_1)}{m_1}\right)^2 + \left(\frac{u_c(m_2)}{m_2}\right)^2 + \left(\frac{u_c(m_3)}{m_3}\right)^2}$
- Si $m = a \times m_1 + b$ alors $u_c(m) = a \times u_c(m_1)$ avec a et b des nombres.

4^{ème} étape : Déterminer le facteur d'élargissement en retenant la valeur de k_v , la plus grande pour une confiance de 95% et calculer l'incertitude élargie sur le mesurage.

Incertitude élargie : $U(m) = k_v \times u_c(m)$

- Si ne sont pris en compte que les incertitudes d'instrument $k_v = k = 2$
- Si les incertitudes de répétabilité interviennent k_v est donné par le tableau ci-dessous.

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9
k_v pour 95%	12,7	4,30	3,18	2,78	2,57	2,45	2,37	2,31	2,26

n	10	11	12	13	14	20	50	100	∞
k_v pour 95%	2,23	2,20	2,18	2,16	2,145	2,09	2,01	1,98	1,96

5^{ème} étape : écriture du résultat

Le résultat d'une mesure doit s'écrire comme ci-dessous sachant que la mesure est $m = 12,5641 \text{ g}$ et l'incertitude $U(m) = \Delta m = 0,0037002 \text{ g}$

